


РИХСИБОЕВА Х., РИХСИБОЕВ У.,
ДАВЛАТОВА А.

ЧИЗМАЧИЛИК

(Деталь сиртларнинг ўтиш чизиқларини
AutoCAD дастуридан фойдаланиб
самаради қуриш методикаси)




ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
НИЗОМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ

Рихсибоева X., Рихсибоев У., Давлатова А.

ЧИЗМАЧИЛИК

(Деталь сиртларининг ўтиш чизикларини AutoCAD дастуридан
фойдаланиб самарали қуриш методикаси)

Т.Рихсибоев таҳрири остида



Тошкент-2014

Ушбу методик кўлланмада деталлардаги сиртларнинг ўтиш чизикларини AutoCAD дастуридан фойдаланиб самарали куриш мумкинлиги ишлаб чиқилган.

Шунингдек, ўклари тасвиirlар текислигига оғма ва айқаш бўлган сиртларнинг ўта мураккаб қуриладиган кесишув чизикларини, уларнинг AutoCAD дастурида бажарилган яқол тасвиридан (3D форматдан), икки ўлчамга – текис чизмага (2D форматга) ўtkазиш алгоритмидан фойдаланиб осонрок куриш мумкинлиги баён қилинган.

Кўлланма 520000-Муҳандислик ва муҳандислик иши, 540000-Ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоклари, 5111000 – Касб таълими ва 5110800-Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси таълим йўналишлари учун олий таълим маъсманлари талабаларига мўлжалланган. Ундан умумтаълим мактаб ва касб-хунар коллеж ўқитувчилари ҳамда иқтидорли ўкувчилар фойдаланишлари мумкин.

Такризчилар:

Нигмоноа Б. - ТДПУ «Чизмачилик ва уни ўқитиши методикаси» кафедра катта ўқитувчisi

Н.Хурбоев - ТТЕСИ «Чизма геометрия ва компьютер графикаси» кафедра доценти п.ф.н.

Мухаррир: Халилова X., катта ўқитувчи, ТТЕСИ

ТДПУнинг 13 март 2014 йилдаги 8 - ракамли методик Кенгаш қарори билан ўкув услубий кўлланма сифатида нашрга тавсия этилган.

Кириш

Чизма геометрияда сиртларнинг ўзаро кесишув чизигини ясаш-куриш асосий позицион масалалардан бири хисобланади. Бундай кесишув чизикларга амалиётда ўтиш чизиклари деб аталиб, улар машина ва механизмларнинг куйма деталлари таркида кўплаб учрайди. Бунга мисол килиб чизмачиликда талабаларнинг «деталлардаги ўтиш чизикларини куриш» вазифасидаги варианtlарни ҳам келтириш мумкин.

Ушбу методик қўлланма деталларда учрайдиган сиртларининг ўтиш чизикларини самарали куришнинг, AutoCAD дастуридан фойдаланиб автоматлаштириш мумкинлиги баён қилинган.

Ўтиш чизиклари сиртлар ўқларининг ўзаро вазиятига, проекциялар текислигига нисбатан ихтиёрий ёки проекцияловчи вазиятда берилишига, ўлчамларини нисбатига кўра баъзан осон ва қулай ясалади. Баъзан эса, у кўплаб график амалларни бажариб курилади. Шунинг учун талабалар бу вазифани бажаришда бироз эмас яхшигина қийналадилар.

Кесишув-ўтиш чизиклар кўп ҳолларда кесувчи текисликлар ёки сфералар-шарлар усулидан фойдаланиб курилади. Баъзи ҳолларда берилган сиртларнинг чизмасини қайта тузиб, уларни масалаларни ечиш учун қулай вазиятга ҳам келтирилади.

Масалаларда айланиш сиртларининг ўқлари кесишувчи ёки параллел ёки айқаш бўлиши ва биттасининг ўки ёки иккисининг ҳам ўқлари тасвири текисликларига нисбатан огма ёки перпендикуляр бўлиши мумкин. Шунга кўра уларнинг кесишув чизикларини куриш мураккаблашади ва кўплаб график амалларни бажаришга олиб келади. Бунда биринчидан уни ясаш кўп вакт талаб қилса, иккинчидан график амалларнинг кўплиги талабаларнинг зерикишга, адашишга ва кесишув чизигининг ноаниқлигини ортишига олиб келади.

Агар сиртларнинг кесишув чизикларни компьютерда график дастурлардан фойдаланиб ясалса, сиртларнинг кесишув чизикларини унинг

имкониятларидан фойдаланиб, (битта буйруқни юклаш билан) ўз-ўзидан, яъни автоматик бажаришга эришилади.

Маълумки, замонавий график дастурлар деталларни икки ва уч ўлчамли тасвиirlарини чизиш ёки ясаш ёки куриш ёки бажариш ёки моделлаш имкониятига эга. Бунда табиий шундай савол туғилади: «нима учун компьютерда бажарилган тасвиirlар нарса (объект) ёки геометрик фигуруларнинг модели деб аталади?» деган. Ҳакикатда ҳам шундай, *компьютер ҳар бир киритилган график обектларнинг мавхум сиймосини математик тенгламалар-модуллар асосида қабул қилиб, у ёки бу буйруқ берилши биланоқ, бу тенгламаларни ўзаро ечади ва натижани график тасвир кўрининишида экранда ҳосил қиласди*. Шунинг учун уларни *моделлар* деб аталади ва компьютерда моделлаштирилган тасвиirlар ўта юкори аникликка эга бўлади ва бунда тўғри буйруқ берилса кифоя.


Энди AutoCAD дастуридан фойдаланиб сиртларнинг ўзаро кесишув чизикларини оптималь – автоматик куриш мумкинлигига, бирорта амалий масала ечишда кўриб чиқамиз, 1- расм.

1- расмда таги цилиндр, унинг устида айланиш жисми ва юкорида бу жисм билан кесишувчи бўчкасимон жисмдан иборат детал берилган. Уларнинг ўртасида ўлчамлари тенг цилиндрик тешиклари, айланиш жисми ва цилиндрни ҳар икки томонидан кесиб ўтувчи ўйикликлари мавжуд.

1. Деталлардаги үтиш чизиқларини аңызға вий усулда куриш

Юқорида берилган вазифани қоғозда чизмачилик аблаларидан фойдаланиб бажарышни күриб чыкамиз. Ушбу методик күлләнмадан фойдаланишини кулайлаштириш ва талабаларни осон ўзлаштиришлари учун детал таркибидаги үтиш чизикларини куриш, ҳар бирига алоҳида-алоҳида ишлаб чикилди. Шунингдек, деталнинг бальзы кисмларини катталаштириб тасвирланди.

Юқорида қайд этилганидек, деталнинг юқори кисмидаги ўтиш чизиқларни шарлар-сфералар усулидан фойдаланиб курилади, 2-расм.




1-расм

Диаметлари 30 мм бўлган ички цилиндрлар, шарлар усулидан маълумки уларнинг кесишув чизиги эллипс бўлиб, олддан кўринишда у тўгри чизик бўлиб тасвирланади. Шунга кўра деталнинг кирқимидағи цилиндрларнинг бош меридианда кесишувидаги А нуқтаси О билан бирлаштириб осонгина ўtkазилади, 3- расм. Ўтказилган чизик ҳакиқатда ҳам тўгри чизик бўлишига ишонч ҳосил қилиш учун О нуқтадан шар ўтказиб,

оралиқ 1 нүкта ясалади ва у ОА тұғри чизикда ётади. Демек ясалған ўтиш чизиги түри экан.

Деталнинг аланиш ва бўчкасимон сиртларининг ўтиш чизигини ясаш учун, маркази уларнинг ўқларини кесишган О нүктасида бўлган шарлар ўтказилади, 3- расм. Аввал характерли, бош меридиандаги В ва ўқда (чапдан кўринишдаги четки контурга) ётуви С нүкталар топилади. С нүктани топиш учун, сиртларни ўқлари кесишган О марказдан бўчкасимон сиртга урима шар ўтказилади.



Пушти рангда ўтказилган шар хар икала сиртларни параллеллар оркали кесади ва уларнинг кесишув С нүктаси ҳосил бўлади. Оралик нүкталарни топиш учун уруима шардан диаметри катта (ОВдан кичик) бўлган шарлар ўтказилади ва 2 ва 3 нүкталар топилади.

Топилган В, 2, 3 ва С нүкталарни ровон эгри чизик билан бирлаштириб, аланиш ва бўчкасимон сиртларининг ўтиш чизигини қурилади. Ўтиш чизиклари кизил рангда тасвирланган.

Ўтиш чизигининг устдан ва чапдан кўриниши, унинг нукталарини сиртда ётишлик шартидан фойдаланиб топилади. 4- расмда В нукта юкоридан

кўринища бош меридиан чизикнинг горизонтал проекциясида ётади. 2 нуктанинг юкоридан кўриниши, унинг олддан кўриниши орқали ўтган айланиш сиртининг параллели ёрдамида топилган.


Кесишув чизигининг чапдан кўринишидаги нукталарининг проекцияси, 2 нуктани профил проекциясини топиш каби

аниқланади. Бунинг учун бу нуктани орқли ўтказилган (2 нукта билан чапдан кўринишдаги деталнинг симметрия ўки орасидаги масофани ифодаловчи) яшил айланадан фойдаланилган.


Қолган нукталар ҳам устдан ва чапдан кўринишларда шундай топилади. Топилган нукталарни равон чизик билан бирлаштири ўтиш чизиклари ясалади.

Деталнинг пастки қисмидаги ўтиш чизикларини, яъни айланиш сирти-тор ва цилиндр сиртларини P_1 ва P_2 ҳамда икки томондаги радиуси 20 мм бўлган горизонтал проекцияловчи цилиндр билан торнинг ўтиш чизикларини кесувчи G_1 , G_2 ва G_3 текисликлар ёрдамида курилади.




Ўтиш чизикларини тушинарли булиши учун цилиндр билан тор сиртининг ўтиш чизикларини алоҳида



4- расм



табларига биноан пардозлаб-түкарикинин базифани бажариш тугалланади, 8-расм.



8- расм

2. Деталлардаги ўтиш чизикларини AutoCAD дастурининг 3D форматидан-уч ўлчамли лойихалаш имкониятларидан фойдаланиб куриш ва уни текис чизмага ўтказиш

Бугунги кунда педагог кадрлардан нафақат ўз соҳаси бўйича, балки замонавий ахборот технологияларидан ҳам маълум билимларни чукур эгаллашни ва уларни ёшларга, айниқса ўқувчи ҳамда талабаларга ўргатишни талаб қилади. Шу боис умумтаълим мактаб, КҲҚ ва ОЎЮларида фаолият кўрсатаётган ҳар бир профессор-ўқитувчилар зиммасига замонавий график дастурлардан фойдаланиб, ўқувчи ва талабаларни компьютерда бажаришга ўргатишни юклайди.

Юкорида кўл билан қоғозга бажарилган детал чизмани AutoCAD дастурининг 3D форматида, яъни уч ўлчамда яққол тасвирини – изометриясини моделлаштириши, унинг асосида деталнинг икки ўлчамли кўринишлари ва улардаги ўтиш чизикларини осон ва қулай қуришни, яъни автоматлаштиришни кўриб чиқамиз.

Бунинг учун AutoCAD дастурининг 3D форматида, яъни уч ўлчамда яққол тасвиirlарни моделлаштириши имкониятларини қисқача кўриб чиқамиз.


2.1. AutoCAD дастурининг фойдаланиш интерфейсини уч ўлчамли лойихалаш ҳолатига ўтказиш

Биз ўз олдимизга қўйган муаммони ҳал қилиш учун биринчи бўлиб, AutoCAD тизими ҳозирги даврда лойихалашнинг автоматлаштирилган ҳалқаро стандарти хисобланган дастурининг яратилганлигига 30 йилга яқин бўлсада, график дастурлар орасида ҳанузгача машҳурлигича қолаётганини билиб кўйишимиз зарур. AutoCAD дастури мукаммал ва оммабоп, ҳамда лойихалаш ишлари автоматлаштирилган дастур бўлиб, у ҳар қандай турдаги схема ва чизмаларни юқори аникликда, сифатли бажаради. Шунингдек, бу дастурдан фойдаланувчиларнинг ижодий имкониятларини тўла амалга оширишга кафолат беради. Шу сабабли, миллионлаб лойихачи мутахассислар, олимлар, инженер-техниклар ва талабалар, яъни дунёнинг 80 дан ортиқ мамлакатлари, 18 тилда

лойиҳалаш ишларини бажаришда AutoCAD тизимидан фойдаланишлари одатий холга айланаб колган.

Шу боис ушбу күлланмада кенг оммага, айниқса ОТМлари талабаларига AutoCAD дастури ёрдамида компьютерда оддий геометрик жисмларни уч үлчамли лойиҳалаш имкониятларини билан қисқача таништириб чикишини лозим деб топдик.


Уч ўлчамли лойиҳалашда фойдаланиш интерфейси икки ўлчамли каби бўлиб, унга қўшимча «Вид»-кўриниш, «Видовые экраны»-экран кўринишлари, «Визуальные стили» икки ўлчамлидан уч ўлчамлига ёки аксинчасига ўтказиш, «Моделирование»-жисмларни лойиҳалаш ва «Редактирование тела»-тахрирлаш панеллари, «ПСК»-координаталар тизими ва «Орбита»-кўриш йўналишини ўзгартириш панеллари киритилади, 9- расм. Уларни ишчи столи-фойдаланиш интерфейсида 10- расмдагидек жойлаштириш тавсия килинади.



9-pacM

Маълумки мухандислик ва қурилиш архитектура чизмачилигига яққол тасвиirlарни бажариш, айниқса сиртларни ўзаро кесишувидан ҳосил бўлган

чизиқларни ясаш күплас график амалларни бажаришни, яъни күп вақт сарфлашни талаб қиласи. Бу ҳол бирини параграфда ҳам кузатилди.



10- расм

Хозирги замон компьютерлари ва уларнинг дастурлар таъминоти, график ахборотларни бемалол уч ўлчамда ҳам лойихалаш имкониятини беради. Бунинг учун катор график дастурлар мавжуд бўлиб, улар орасида AutoCAD дастури муҳандислик ва қурилиш архитектура чизмачилиги учун берилган ўлчамлар асосида икки ва уч ўлчамли лойихалаш ишларини юкори аниқлиқда бажариш имкониятини беради.

Компьютерда уч ўлчамли лойихалаш ишлари икки ўлчамли лойихалашга нисбатан бирмунча мураккаброқ бўлиши билан бирга куйидаги афзалликларга эга:

1. Объект сиртларининг ўзаро кесишувины автоматик бажариш;
2. Объектларни асосий ва қўшимча кўринишларга ўтказиб, ўзаро вазиятларини ўзгартириш;
3. Объектларнинг юзаларини табиий рангларга бўяш;


4. Бажарилган уч ўлчамли редерланган-бўялган объекtlарни тахлил килиб ишлаб чиқариш учун зарур бўлган талабларда ишлаб чиқиш;

5. Ясалган уч ўлчамли моделни-буюмни фазони исталган нуктасидан кўриш ва кузатиш.

AutoCAD дастурида икки ўлчамлидан уч ўлчамли лойиҳалаш «3D каркас»га ўтиш учун 11- расм, «Визуальные стили»даги 2- тугма юкланди. Ундаги 1- тугмани юклаш билан икки ўлчмали лойиҳалаш «2D каркас» га қайтади.

AutoCADда объектлар ва уларнинг элементлари бўлган сиртлар каркас кўпёклик (11- расм, 3- тугма ёрдамида), ёки равон юзали қаттиқ жисм кўринишида (11- расм, 4, 5- тугмалар ёрдамида) тасвирланиши мумкин.

Бундай қаттиқ жисмларни ва уларнинг бирикмаларидан иборат бўлган объекtlарни-деталларни лойиҳалашда икки ўлчамли асосий кўринишилардан ёки уч ўлчамли яккол-изометрик тасвирлардан фойдаланилади.




1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

11- расм.

Шу сабабли уч ўлчамли лойиҳалашда бундай кўринишилар битта View (кўринишилар) панелига жойлаштирилган, 12- расм.



12- расм.

1 – Номланган кўринишилар (Named Views);

2 ÷ 7 - бта стандарт устдан, тагдан, чапдан, ўнгдан, олддан ва оркадан асосий ортогонал кўринишилар;

8 + 11 - 4та стандарт изометрик кўринишилар;

12 – Камера (Camera) – кўриш йўналишини камера ва кўриш нукталари ёрдамида белгилайди.

Кўринишини ўзgartiriшнинг яна бир имконити “Орбита” буйруғи ёрдамида амалга оширилади. Бу буйруқ чакирилганда, экранда орбитали айлана пайдо бўлади. Курсорни унинг квадратлари билан боғлаб, сичқончани чап


тұгмаси ёрдамида суриса, күриш жүналишини үзгартыриб, объектни күрінмас томонларини ҳам кузатиш мүмкін бўлади.

2.2. AutoCAD дастурида қаттиқ жисмларни уч ўлчамли лойиҳалаш алгоритмлари

Маълумки ҳар қандай мураккаб детал ва жисмлар бир нечта ўзаро бириккан оддий жисмлардан иборат бўлади. Бундай жисмларга объектнинг примитив-таркибий кисмлари деб аталади.

Мураккаб уч ўлчамли объекталар оддий «ғиштлар»дан ясалади. Бу оддий «ғиштлар» қаттиқ жисмли примитивлар дейилади. Чизмачиликда кўп учрайдиган қаттиқ жисмли примитивларнинг асосийларига куб, призма, цилиндр, пирамида, конус, шар ва торлар киради. Уларга BOX (Куб), WEDGE (Пона), CONE (Конус), CYLINDER (Цилиндр), SPHERE (Шар) ва TORUS (Торс) каби қаттиқ жисмлар киради. Уларни ясаш буйруқларининг тугмалари Solids (қаттиқ жисм) – “Моделирование” панелида жойлашган бўлади, 13- расм. Шундай қилиб жисмларни уч ўлчамда лойиҳалаш учун экранда view (кўринишлар) ва Solids (қаттиқ жисм) панеллари бўлиши шарт бўлади.

Шуни такидлаш лозимки, биз ҳар бир қаттиқ жисмни лойиҳалаш алгоритмини ишлаб чиқиши билан бирга, уларнинг компьютер вариантларини ҳам беришни мақсадли деб хисобладик. Улар ҳар бир жисмнинг тасвири тагида экраннинг мулоқатлар ойнасида жойлашган.




13- расмдаги қаттиқ жисмларни лойиҳалаш панелидаги асосий буйруклар билан бир йўла, улар ёрдамида қаттиқ жисмларни яратиш жараёнида танишиб чиқамиз.

1- «BOX» - (Куб) Параллелепипед ясаш

BOX (кутча) буйруги ёрдамида параллелепипедқуидагича ясалади:

1. Олдин қутича асосининг биринчи бурчаги сўралади, кейин асосининг диагонали ва охирида қутичанинг баландлиги сўралади. Сўралган кўрсаткичлар ўлчамлар киритилади, 14- расм.



ва


14- расм

2. « Вид»-кўриниш панелидаги саккизинчи «ЮЗ изометрия» тугмаси юкланади ва экранда ўлчамлари киритилган призма ясалади, 15- расм.

Агар 11- расмдаги 3, 4 ва 5- тугмалар кетма-кет босилса, призманинг яқол изометрик проекциялари 16, 17 ва 18- расмлардагидек, каркас кўринишидан ҳажмли кўринишга эга бўлиб қолади. Агар параллелепипеднинг асос томонлари ва баландлиги teng бўлса, экранда куб тасвирланади.



15- расм



16- расм



17- расм



18- расм

2- «WEDGE» - Пона ярим параллелепипед ясаш

Бу буйруқ куйидагича бажарилади: олдин понанинг асос учининг бурчаги сўралади, кейин диагонал бўйича иккинчи асос учи ва охирида понанинг баландлиги 120 мм киритилади ва экранда пона чизилади, 19- расм.

3- «CONE» - Конус ясаш

Конус буйруғига кирилгач унинг бажарилиш тартиби куйидагича:

1. Асоснинг маркази (айлана ёки эллипс) кўрсатилади.
2. Асос радиуси берилади, 200 мм.
3. Конус баландлиги 500 мм киритилади ва конус ясалади, 20- расм.


Агар конуснинг асоси эллипс шаклида бўлса, эллипснинг ўқ ўлчамлари киритилади.

4- «SPHERE» - Шар ясаш


Шар буйруғига кирилгач унинг бажариш алгоритми куйидагича бўлади:

1. Шарнинг маркази кўрсатилади.

3. Шарнинг радиуси киритилади ва шар ясалади, 21- расм. Чизмада R = 250 мм.



19- расм



20- расм

5- «CYLINDER» - Цилиндр ясаш

Цилиндр буйрукка кирилгач унинг бажариш тартиби қўйидагича бўлади:

1. Асоснинг маркази кўрсатилади.

2. Асос радиуси териб киритилади, (150 мм).


3. Цилиндрнинг баландлиги киритилади (350 мм) ва экранда цилиндр ясалади, 22- расм.

6- «TORUS» - Ҳалқа - тор ясаш

Тор-ҳалқа буйругига кирилади ва унинг бажариш алгоритми қўйидагича бўлади:



21- расм





22- расм

2. Тор радиуси киритилади, (150 мм).

3. Ясовчи айлананинг радиуси киритилади, (80 мм) ва топ экранда ясалади, 23- расм.

7- «PYRAMID» - Пирамида ясаш

Пирамида буйруғига кирилади ва унинг экранда ясаш алгоритми күйидагича бўлади:



1. Буйрук юклангач компьютер тўрт ёкли-асоси тўртбурчак бўлган пирамидани чизишни таклиф этади ва асос марказини кўрсатиш сўралади. Агар бундай пирамидани чизиш лозим бўлса, асосининг маркази кўрсатилади.

2. Асос радиуси киритилади.

3. Сўралган пирамида баландлиги киритилади ва экранда пирамида чизилади, 24- расм.

5, 6 ёки n ёкли пирамида экранда кўйидаги алгоритм асосида чизилади:

1. Буйрук юклангач компьютер тўрт ёкли-асоси тўртбурчак бўлган пирамида чизишни таклиф этади ва асос марказини кўрсатиш сўралади. Бу буйрукда қўшимча [Кромка/Стороны] буйруклари ҳам таклиф килинади. Ундан «c» ҳарфи терилиб, «Enter» билан қайд этилиб, томонлар сони масалан, 5 киритилади ва пирамида асосининг маркази кўрсатилади.

2. Асос радиуси киритилади.
3. Сұралған пирамида баландлиги киритилади ва экранда беш ёкли пирамида чизилади, 25- расм.

8- «Helix» - Спирал ясаш

Амалда цилиндрик ва конус пружиналардан құп фойдаланилади. Уларни экранда ясаш алгоритмлари қуидагича бўлади:

Спираль буйругига кирилгач унинг бажариш алгоритми қуидагича бўлади:

1. Спираль асосининг маркази кўрсатилади.
2. Спираль асосининг радиуси киритилади, чизмада 100 мм.
3. Спираль юқори асосининг радиуси киритилади, чизмада 70 мм.
4. Спиральниң баландлиги (чизмада 300 мм) киритилади ва экранда конус спираль курилади, 26- расм.



Агар цилиндрик пружиналар ясалса, юқоридаги амаллар қайтарилиб, 3- сўровга, юқори асосининг радиуси асоси радиусига тенг бўлган қиймат киритилади. Натижада экранда цилиндрик пружина ясалади, 27- расм.

9- «Planesurf» - текис сирт - текислик ясаш

Текислик буйруги юклангач уни экранда ясаш алгоритми қуидагича бўлади, 28- расм:



1. Текисликнинг биринчи бурчаги кўрсатилади.
2. Унинг иккинчи бурчаги кўрсатилади ва экранда текислик ясалади.

2.2.1. Ясовчини күтариб ёки ботириб, тортиб ва йўналтирувчи бўйлаб харакатлантириб сиртлар ясаш

10- EXTRUDE (Күтариб ёки ботириб) жисмлар ясаш

Күтариш ёки ботириш буйруги икки ўлчамли жисмлар ясовчисига баландлик бериб, уларни кўтаради ёки ботиради ва уч ўлчамли жисмлар ясаш имкониятини беради. Бу буйруқ куйидаги кетма-кетлиқда бажарилади:

1. Икки ўлчамли примитив (айлана, тўртбурчак, учбурчак, эгри чизик ва х.к.) белгиланади - ажратилади.
2. Жисмнинг баландлиги киритилади.
3. Торайиш бурчаги кўрсатилади (конус ва пирамидалар учун).



Агар торайиш бурчаги бўлмаса, «ENTER» тугмаси босилади ва цилиндр ёки призма сирти ясалади, 29- расм. Чизмада тўғри тўртбурчак ва айлана 300 мм га кўтарилган.

11- «Presspull» - Ясовчини юкорига ёки пастга тортиб сирт ясаш

Бу буйруқ юклангач ясовчиси масалан, тўғри тўртбурчак бўлган призма куйидагича ясалади:

1. Тўғри тўртбурчак соҳасига курсор келтирилиб, унинг исталган нуктаси қайд этилади ва бу ясовчи курсорга боғланиб қолади.
2. Курсорни юкорига ёки пастга йўналтириб призма ясалади, 30- расм.

Чизмада курсорни юкорига йўналтирилган.


12- «SWEEP» - Ясовчини йўналтирувчи бўйлаб ҳаракатлантириб сирт ясаш

Бу буйруқдан фойдаланиб ясовчини йўналтирувчи бўйлаб ҳаракатланшиш ўзига параллел суриш натижасида жисмлар қуидагича курилади:

1. Сиртнинг ясовчиси танланади, яъни уни ажратиб «ENTER» билан қайд этилади. Чизмада сирт ясовчи вертикал тўғри чизик ва уни юкори учига бириктирилган ярим айланадан (уни текислиги Vга параллел) иборат.



1. Суриш-ҳаракатланиш йўналиши белгиланиб, «ENTER» билан қайд этилади. Натижада айланни сирти каби сирт ясалади, 31- расм. Чизмада йўналтирувчи Нга параллел бўлган айланадан иборат. У тўғри тўртбурчак ҳам бўлиши мумкин, 32- расм.



13- «REVOLVE» - Айланниш жисмларини ясаш

Бу буйруқдан фойдаланиб ясовчиси ихтиёрий ёки маҳсус чизиклардан иборат бўлган айланниш жисмлари қуидагича бажарилади:

1. Ясовчи адратилади ва «ENTER» билан қайд этилади. (Ясовчи оддий ёки мураккаб текис чизик бўлиши мумкин).

2. Айланиш ўкининг биринчи нуқтаси белгиланади.

3. Айланиш ўкининг иккинчи нуқтаси белгиланади ва у «ENTER» билан қайд этилади.

Шунда айланиш жисми, ҳалқа сирти чизмадагидек экранда ясалади, 33- расм.



33- расм

14 – «По сечениям»- -«Кесимлар бўйича», яъни узлуксиз харакатланиш жараёнида кесимлари ўзгариб борувчи жисм ва сиртлар ясаш

Бу буйруқ тугмасининг рамзий белгиси қилиб бир паллали гиперболоиднинг тасвири олинган. Шу боис унинг яққол тасвирини куриш алгоритмини кўриб чиқамиз.

Маълумки, бир паллали гиперболоид айқаш тўғри чизикларнинг бирини иккинчиси атрофига айланишидан ҳосил бўлади. Бунда уларнинг биринчиси ўқ ва иккинчиси ясовчи бўлади. Ясовчи чизикларнинг хар бир нуқтаси ўқ атрофига радиуслари (нормал кесим юзалари) ўзгариб борувчи айланалар бўйлаб харакатланади. Шунга кўра бир паллали гиперболоидни кесим юзалари радиуси ўзгариб борувчи учта ясовчи айлана ва улар текислигига перпендикуляр қилиб ўтказилган ўқ ёрдамида қуидагича курилади:


1. Бу жисмнинг учта ясовчи кесими - айланалари (устдан кўринишда) ва ўқи (олддан кўринишда) ясаб олинади, 34- расм, а, б.

Бунда экран икки ўлчамли кўриш холатида бўлади,



2. -«Кесимлар бўйича» буйруги юкланиб, экранда ҳосил бўлган квадрат нишонча билан кесим юзалари жойлашувлари бўйича кетма-кет юклаб чиқилади. Охирги кесим юкланиб «Enter» билан қайд этилгач, экранда «Задайте

опцию» дарчаси пайдо бўлади, 34- расм, с. У таклиф килган таг буйруқдан «Путь» опцияси кўрсатилади. Шу ондаёқ бир палтали гиперболоид чизилиб қолади, 34- расм,d.



34- расм

3. Кўриш стилидаги охирги таг буйруқ юклангач тасвир уч ўлчамда олдидан кўринишида тасвирланиб қолади. Агар кўриниш панелидаги яққол тасвирнинг биринчи тугмаси юкланса, у аслидагидек уч ўлчамда тасвирланиб қолади, 34- расм, f.

Якъол тасвирни ажратиб ҳар бир кесим юзаларининг ўлчамларини ва йўналтирувчи чизик вазиятини ўзгартириб, жисмнинг баланддигини катталаштириш, камайтириш, уни ўнгга ёки чапга оғдириш ва букилган ҳолатга келтириш мумкин, 35- расм.

Энди бу буйруқдан фойдаланиб, анъанавий усулда ясаш мураккаб бўлган қаттиқ жисм ва сиртларни, масалан гумбазни куришни кўриб чиқамиз.



35- расм


Гумбазларнинг 3D лойиҳаси кўйидагича бажарилади:

1. Гумбаз ясовчисининг ёйи ясалади. Унинг асоси радиуси баланддигидан кичик бўлади. Улар кўп ҳолларда 0,7 ёки 0,8 нисбатда олинади, 36- расм, а. Унинг учларига кесими ўзгарувчи ясовчи кесимлар-айланалар перпендикуляр вазиятда ўтказилади. Чизмада ясовчиси ёйни устидан ва чапдан

күринишиларга ўтказиб, биринчи асосидаги айлананинг радиуси 10 мм, иккинчи айлананинг радиуси эса, 1 мм қилиб олинади, 36- расм, b.



2. «По сечениям» буйруғи юкланды. Сұралған кесим юзалари кетма-кет күрсатилади ва «Enter» билан тасдиқланади. Бунда радиуси кичик, 1мм бұлған айланани күрсатиш учун чизма кераклигіча яқинлаштириледи ва «Enter» билан тасдиқланади. Сұнгра 36- расм, с дагидек, «Задайте опцию»-опцияни беріш сұралади ва унга жавобан «Путь» юкланиб ясовчи ёй күрсатилади. Натижада гумбазнинг қовургаси қурилади, 37- расм, a.




c)



36- расм

3. Гумбазни ясаш учун «Вращать»-«REVOLVE»-айланиш жисмларини ясаш буйруғи юкланды ва сұралған қовурганинг ўрта чизиги-ясовчы ёй күрсатилади ва «Enter» билан тасдиқланади, 37- расм, b. Кейинги сұралған айланиш үқининг бошланғич ва кейинги нұктаси күрсатилади ва гумбаз қурилади, 37- расм, c.

4. Гумбазни юқоридан күринишига ўтказилади ва массив буйруғидан фойдаланиб, битта қовургани 16 та тасвири ясалади, 38- расм, a. Бу рәемде гумбазнинг олдидан, устидан ва яққол күриниши «Видовые экраны»- янги күриш экранларини очиб тасвирланган.




c)





37- расм

Шундай қилиб чизмачилиқдаги оддий ва курлиши мураккаб бўлган жисмларнинг AutoCAD дастурининг уч ўлчамли лойихалаш имкониятларини кўриб чиқдик.



38- расм


Биз бу буйруқдан фойдаланиб, ишлаб чиқариш биноларидаги шамоллатиш ва иситиш тизимида жуда кўп учрайдиган кесими тўғри тўртбурчақдан айланага ўтувчи цилиндрик ҳаво ўтказгич турубаларни бирбирига уловчи элементи бўлган патрубкаларни ҳам ясаш мумкин, 39- расм.



39- расм

Бу буйрукдан фойдаланиб топографик сиртларни ясаш ҳам мумкин.

Бунинг учун  - «Кесимлар бўйича» буйруги юкланиб, бирор йўналтириувчи ёй бўйлаб, ясовчисининг биринчиси тўгри, иккинчиси ёй ва учинчиси яна тўгри чизиклар бўлган кесимлар олинади. Юқорида келтирилган бир паллали гиперболоид ва қовургали гумбазни ясаш алгоритмларидан фойдаланиб 40- расмда келтирилган кетма-кетлиқда топографик сирт ясалади.



40- расм

Ясаб олинган топографик сиртнинг параметрларини ўзгаргириш орқали унга янги кўринишлар бериш мумкин (41- расм).



41- расм

Шундай қилиб чизмачиликда кўп фойдаланиладиган қаттиқ жисмларни лойиҳалашни кўриб чиқдик.

Маълумки, техника машина ва механизмларининг таркибини деталлар ташкил этади. Деталлар эса, биз юқорида ясаган оддий жисмлардан иборат бўлади. Шундай экан юқорида келтирилган жисмларни компьютерда чизишни ўзлаштириб, олинган тушинча, кўникма, малака ва тажрибалар асосида бир нечта оддий жисмлардан таркиб топган деталларнинг яққол тасвиirlарини ҳам кийналмай лойиҳалаш мумкин бўлади. Ундаги яққол тасвир ва қирқимлар билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилиш методларини кейинги сахифаларда баён қиласиз.

3. Таркибида ўтиш чизиклари бўлган деталларни AutoCAD дастурининг 3D форматида лойиҳалаш


Биринчи параграфда кўл билан қоғозга бажарилган детал чизмани AutoCAD дастурининг 3D форматида, яъни уч ўлчамда яққол тасвирини – изометриясини моделлаштиришни, унинг асосида деталнинг икки ўлчамли кўринишлари ва улардаги ўтиш чизикларини осон ва қулай самарали қуришни, яъни, автоматлаштиришни 42- расмда келтирилган детал мисолида кўриб чиқамиз.

1- Бунингучун:

1. Детал таркибига кирувчи сиртларнинг «Моделирование» панелидаги буйруқларидан фойдаланиб моделлари ясалади, 42- расм. 42- расмда тор ва

цилиндр - (b), бочкасимон тор сирти - (c) ва ўйикликлар (d) ни ясаш учун мұлжалланған моделлар көлтирилған.


Тор ва цилиндр сиртлари биргаликда, уларни фронтал кесимини үк атрофида «» буйруғини юқлаб модельлаштирилған. Аввал ҳар икки жисм учун кесим контури чизмада берилгандар үлчамларда чизиб олинади ва «Область-Соҳа» «» буйруғидан фойдаланиб битта объектта көлтирилади, яъни ясовчи текис элемент ҳосил қилинади, 42- расм, а. Сүнгра «Вращать» «» буйруғи юкланиб, мулоқат ойнасидаги қуидаги сұровларга тегишли жавоблар киритилади:



Натижада, яъни «Enter» билан тақтый қабул қилиниши билан оқ экранда қаттық жисмларнинг модели ҳосил бўлади, 42- расм, б.

Бочкасимон тор сирти ҳам айнан шундай амалларни бажариб, яъни ясовчи контур чизиб олинади ва «Вращать» «» буйруғидан фойдаланиб у ясалади, 43- расм, с).


Ўйикликларни модельлаштириш учун, уларнинг бир томони ярим цилиндр бўлган призмалар модельлаштирилади. Уларни алоҳида-алоҳида устдан кўриниши чизилади ва ҳар бири учун соҳа яратилиб, ботириш («выдавать») «» буйруғидан фойдаланиб моделлари ясалади, 43- расм, а.



42- расм

Бу моделларни күтариш «» буйругидан фойдаланиб ҳам ясаш мумкин. Бу буйруқ шундай хоссага эгаки, у берилган контурни автоматик соҳага келтиради ва баландликни сўрайди. У киритилиш биланоқ экранда модел ясалади.

Ясалган моделлар усма-уст жойлаштириб, бирлаштириш буйругидан фойдаланиб ягона жисмга келтирилади. Унга симметрик жойлашган орка томондаги ўйиклик учун, ҳосил бўлган моделни симметрия буругидан фойдаланиб ясалади, 43- расм, b).



43- расм

Деталнинг таркибий ва ўйувчи кисмларини моделини ясад бўлгач, детал қуидагича лойихаланади:

1. Асосий тана хисобланган торга бочкасимон торнинг марказ чизигини таянч нуқта деб олиб, унинг юқори асос марказига келтириб қўйилади. Уларни бирлаштириш буйругидан фойдаланиб ягона жисмга келтирилади ва шунда бу икки жисмларнинг кесишув чизиги автоматик қурилиб қолади, 44- расм;


2. Ўйикларни, ўйувчи моделлар билан деталнинг тана кисмини ўйиб-кесишириб лойихаланади. Бунинг учун уларни ўлчам бўйича ўйиклар ўрнига жойлаштирилади, 45- расм.

Уларни « - Вычитание-айриши» буйругидан фойдаланиб, яъни танани сичқонни чап тутмаси билан ажратиб «Enter» билан тасдиқланади ва ўйувчи

призмалар кетма-кет ажриб «Enter» тұгмаси юкланса, үйінциклар ясалиб қолади, 46- расм.



44-расм




45- расм



46- расм


3. Деталнинг икки томонини кесиш учун унинг олд ва орқа томонида иккита призма « - Ящик» буйругидан фойдаланиб лойихаланди. Уларнинг оралари 94/2 мм, яъни ўқдан 47 мм узокликда олинади, 47- расм. Сўнгра « - Вычитание-айириш» буйругидан фойдаланиб, яъни танани сичқонни чап тұгмаси билан ажратиб «Enter» билан тасдиқланади ва ўйувчи призмалар кетма-кет ажратилиб «Enter» тұгмаси юкланса, деталнинг олд ва орқа томони кесилиб, кесим чизиги автоматик хосил бўлади, 47- расм.



47- расм




4. Детал танасининг ва бочкасимон қисмининг ўртасидан ўзаро кесишувчи ҳамда диаметри 30 мм бўлган цилиндрик тешик ўтган. Бу ўйувчи цилиндрларни чизмадаги ўлчамларидан узунрок қилиб, алохida – алохida «-Цилиндр» буйругидан фойдаланиб моделлаштирилади ва уларни тешиклар ўрнига 40- расм, а) дагидек келтириб жойлаштирилади. Шундан сўнг « - Вычитание-айириш» буйругидан фойдаланиб, яъни танани сичқонни чап тұгмаси билан ажратиб «Enter» билан тасдиқланади ва ўйувчи цилиндрларни кетма-кет ажриб «Enter» тұгмаси билан кайд этилади. Натижада тешиклар ўйилиб қолади, 48- расм, б.



48-расм

Бунда ҳам ички цилиндрик тешикларнинг кесишигани автоматик ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган ички ўтиш чизигини ва танадаги тешикни 49-расмдан кузатиш мумкин.

Агар деталнинг яққол тасвирини 3D форматдан 2D форматта ўтказилса, деталдаги барча чизиклар билан бирга ўтиш чизиклари ҳам автоматик икки ўлчамли чизмага ўтиб қолади ва уларни нукталари бўйича, кесувчи текисликлар ёки шарлар усуllibаридан фойдаланиб топишга ҳожат қолмайди.




49-расм

Энди 48- расм, б даги моделнинг якъол тасвирини 3D форматдан 2D форматта ўтказишни кўриб чиқамиз, 50- расм.


4. 3D форматда бажарилган якъол тасвирини текис чизмага ўтказиб, деталдаги ўтиш чизигиларини самарали куриш

Бунинг учун:

1. AutoCAD да курилган бу моделни учта кўриниш учун экранда бир-бирдан узокроқда учта нусхаси кўчирилади;
2. Уларни алоҳида-алоҳида экранга жойлаштириш учун «Диалоговое окно видовых экранов» панелидаги биринчи тугмаси юкланди, 51- расм.




50- расм



51- расм


Шунда экранда «Видовые экраны» ойнаси пайдо бўлади. Ундан «Четыре: равномерно» - тенг тўртга бўлиш танланади ва «OK» тугмаси юкланди.

Натижада экран тўртга бўлинниб қолади. Уларни биринчисида «Вид-кўриниш» панелидаги қизил стрелка (52- расм, 1, 2 ва 3) билан кўрсатилган тугмасини юклаб деталнинг олддан кўриниши, иккинчисида шу панелдаги устдан ва учинчисида чапдан кўринишлари ҳамда тўртинчисида унинг якъол тасвири жойлаштирилади, 53- расм.



52- расм

Бунинг учун сичконча ёрдамида ҳар бир экранга курсор келтириб, бир марта унинг чап тутмасини юкланиб фаоллаштирилади ва амаллар бажарилади;



53- расм

3. Биринчи экран фаоллаштириб, деталнинг тўртдан бирি кесувчи призма ёрдамида «Ф - Вычитание-айириш» буйругидан фойдаланиб киркиб ташланади, 54, 55- расм. Бунинг учун детал ўқидан ўнг томонда кесувчи призма қурилади. Унинг баландлиги детал баландлигидан катта ва асосининг томонлари марказ чизик бўйлаб жойлашган бўлиб, яъни бир учи марказ чизикларнинг кесишган нуқтасида ётади. Асос томонларининг ўлчами деталнинг тўртдан бир ўлчамларидан 5-6 ммга каттароқ килиб олинади, 56-расм.



54- расм




55- расм

4. Уч ўлчамли тасвиридан икки ўлчамлига ўтиш учун биринчи экранни фаоллаштириб, уни уч ўлчамдан икки ўлчамлига холатга ўтказиб олинади.

Бунинг учун «Визуальные стили» панелидаги биринчи - «2D каракс» тутмаси юкланди, 57- расм.



56- расм




57- расм


Шунда экран икки ўлчамли холатга ўтиб қолади ва деталнинг олддан кўриниши билан таркибий кисмларининг какаслари тасвиirlаниб қолади, 58-расм.

Олиб борган изланишлар натижасида уч ўлчамли тасвирдан икки ўлчамлига ўтиш алгоритми қуидагича ишлаб чиқилди:

- сичконча билан деталнинг олддан кўриниши ажратилади;
- тушувчи менюлар каторидан «Express» буйруги юкланди;
- ундаги таклиф этилган қўшимча буйруқлардан «Modify» ва наубатдаги қўшимча буйруқдан эса, «Flatten objects» буйруги юкланди, 59- расм;



58- расм




59- расм


- шунда мулоқат ойнасида сирт параллелларни ёки сирт сегментлар каркасини қолдирайми сўрови пайдо бўлади, 60- расм. Унга таклиф этилганидек, яъни «Remove hidden lines? <NO>:» йўқ жавобини «Enter» ни юклаб, деталнинг олддан кўринишини икки ўлчамли тасвири яратилади. Бунда

чизиқларнинг ҳар бири ўзининг таркибий кисми бўлган нукталарга ажралган бўлади, 61- расм.

Агар мулокат ойнасига яъни «Remove hidden lines? <NO>» сўровига «YES» - «Ха», яъни «Remove hidden lines? <NO>: YES» деб жавоб киритилса, 54- расмдагидек детал сиртларининг каркаслари тасвирланиб қолади.





Агар 62- расмни тахлил қилинса, деталнинг эгри контур ва ўтиш чизиқлари тўғри чизиқлар кўрининишида тасвирланиб қолади. Шунинг учун бундай, яъни «Remove hidden lines? <NO>: YES» жавобдан фойдаланиш тавсия этилади.



61- расмдаги барча параллел чизиқлар тасвирдан ўчирилади ва кирким юзалари штрихланади ҳамда чизиқлар, стандарт чизик турларига риоя қилинган ҳолда пардозланади – тўқортирилади. Агар ўчириладиган чизик бошқа қолдириладиган чизиқлар билан бирга ажралса, уларни таҳрир қилиш панелидаги (63- расм), «Расчленить» буйруғидан фойдаланиб бир – биридан ажратилади. Деталнинг олддан кўрининшининг пардозланган тасвири 64 - расмда

келирилган.




Юкорида ишлаб чиқилган алгоритмга, AutoCAD дастурида уч ўлчамли тасвирдан (3D форматдан), икки ўлчамга (2D форматта) ўтказиш алгоритми деб атаемиз.

Бу алгоритмдан фойдаланиб иккинчи экрандаги (53- расм) деталнинг юкоридан кўриниши 3D форматдан 2D форматга ўтказилади, 65- расм.


Уни ажратиб нусҳасл олинади ва биринчи экранга кўйилади, 66- расм. Бу тасвирга этибор берилса, деталнинг устдан кўриниши иккинчи экранда ихтиёрий катталиқда тасвирланган бўлишидан қатъий назар асл-натурал ўлчамларида тасвирланиб қолади. Уни олддан кўриниш тагига проекцион боғланишда кўчириш учун, деталнинг ўқ ва марказ чизиклари чизиб олинади ва унинг устдан кўриниши марказ чизикларининг кесишган нуктасидан фойдаланиб, кўчирилади. Ортиқча параллеллар ва чизиклар учирилиб, қолганлари пардозланади ва чапдан кўриниш учун ўқ чизик ўтказилади, 67- расм.



65- расм



66- расм



67- расм

Деталнинг чапдан кўриниши ҳам устдан кўриниш каби, юкоридаги алгоритмдан фойдаланиб 3D форматдан 2D форматга ўтказилади. Керакли профил кирким бажарилиб, учинчи экрандан биринчи экранга кўчирилади, 68- расм. Бунда ҳам деталнинг чапдан кўриниши 1:1 нисбатда тасвирланиб Уни олддан кўринишдан ўнг томонга, яъни чапдан кўриниши проекцион боғланишда аввал мўлжаллаб чизиб кўйилган ўкка кўчирилади.

Сўнгра пардозланиб ўлчамлари кўйилади. Натижада 3D форматда бажарилган деталнинг тасвири, ундаги барча контур чизиклар каби


сиртларнинг кесишув-ўтиш чизиклари ҳам автоматик равишда 2D форматга, яъни деталнинг чизмасига ўтиб қолади, 69- расм.

Шундай қилиб 1- параграфда чизмаси берилган деталнинг ўтиш чизикларини кесувчи текисликлар ва шарлар усулидан фойдаланиб анъанавий усулда кўлда куриб, уларни ясаш учун кўплаб график амаллар бажариш лозимлигини гувохи бўлдик. Бундай кўп график амаллар талаб қилувчи ўтиш чизикларини «AutoCAD дастуридан фойдаланиб самаралирек куриш мумкин эмасмикан» деган гоянинг ҳакқоний эканлигини ушбу методик кўлланмада кўриб чиқдик.



Натижада AutoCAD дастурида буюм тасвиirlарини уч ўлчамли яққол тасвиридан (3D форматдан), икки ўлчамга – текис чизмага (2D форматга) ўtkазиш алгоритмини ишлаб чиқишга эришдик.

Деталь ва қаттиқ жисмлардаги сиртларнинг бир-бирига ўтиш чизикларини юкорида келтирилган алгоритмдан фойдаланиб иловада берилган шахсий вазифа варианtlаридан бирини олиб машқ қилиш мумкин.

Бунинг учун аввал методик кўлланмада келтирилган мисолни уч ўлчамли яққол тасвирида (3D форматда) ясаб, сўнгра икки ўлчамга – текис чизмага (2D форматга) ўтказиб, ўтиш чизигини самарали куришни яхши ўзлаштириб олишни тавсия киламиз.




68- расм















69- расм





Күпчилик ОТМ чизмачилиқдан ўтиш чизикларини ясашга оид вазифа бажарилади. Шуни инобатта олиб, күлланмада 30та, ўрта мураккабликдагт шахсий вазифа вариантлари келтирилган. Уларда хар бир сиртнинг ўтиш чизиклари кўрсатилмай узуб қўйилган.



ИЛОВА























Фойдаланилган адабиётлар

1. Б. Бичард ва бошқалар-«Внутренний мир AutoCAD», инглизчадан таржима, Киев: Диа СОФТ, 2000, 1,2,3,4-боблар.
2. Л. Хейфец «Инженерная компьютерная графика», СПБ, БХБ: Петербург, 2005г.
3. www.nbef.intal.uz:
4. Т. Рихсибоев «Компьютер графикиси», Т.2006 й.
5. А.Абдурахмонов «Сиртларнинг ўтиш чизиклари», ТДГУ.2010 й.

МУНДАРИЖА

Кириш.....	3
1. Деталлардаги ўтиш чизикларини аньанавий усулда куриш.....	5
2. Деталлардаги ўтиш чизикларини AutoCAD дастурининг 3D форматидан-уч ўлчамли лойихалаш имкониятларидан фойдаланиб куриш ва уни текис чизмага ўтказиш.....	11
2.1. AutoCAD дастурининг фойдаланиш интерфейсини уч ўлчамли лойихалаш холатига ўтказиш.....	11
2.2. AutoCAD дастурида каттиқ жисмларни уч ўлчамли лойихалаш алгоритмлари.....	15
2.2.1. Ясовчини күтариб ёки ботириб, тортиб ва йўналтирувчи бўйлаб ҳаракатлантириб сиртлар ясаш.....	20
3. Таркибида ўтиш чизиклари бўлган деталларни AutoCAD дастурининг 3D форматида лойихалаш.....	27
4. 3D форматда бажарилган яққол тасвирини текис чизмага ўтказиб, деталдаги ўтиш чизигиларини самарали куриш.....	32
Илова.....	39
Фойдаланилган адабиётлар.....	47

Адади 100 нусха. Ҳажми 3 б.т.
Низомий номидаги ТДПУ Ризографида нашр қилинди.

